



**AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N. 1 TOMOGRAFO
ASSIALE COMPUTERIZZATO MOD. PHILIPS BRILLIANCE 64 STRATI DI
PROPRIETA' DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI
VIMERCATE**

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO	RISPOSTA
1) La console ha il software "IDOSE" per la riduzione della dose?	1) La console di comando non ha il software IDOSE.
2) Il detettore del gantry e' un UMDS oppure TDMS?	2) Il detettore del gantry è un TDMS.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore UOC Ingegneria Clinica
Ing. Daniela Motta